5Fケモ室

定期点検記録表　機種：HBP-9020 / HBP-9021

保守点検マニュアル
3723210-0B

点検日	2024年 1月 24日	総合判定：☑異常なし　☐預かり点検推奨　☐修理必要		点検者	川島
製造番号	0237917	設置場所			

特記事項

本体時刻修正	有・(無)

【交換部品】

カフカバー	✓

	点検項目	判定	処置
外観検査	本体:機能上問題となる傷、汚れなど	(良)・否	✓
	付属品:機能上問題となる傷、汚れなど	(良)・否	✓
	清掃	(良)・否	✓
全体検査	セルフテスト	(良)・否	✓
	日付・時刻表示が正しい(設定可能)	(良)・否	✓
安全検査	非常停止スイッチテスト	(良)・否	✓
操作表示機能検査	プリンタテスト	(良)・否	✓
	表示テスト	(良)・否	✓
	サウンドテスト	(良)・否	✓
	人検知センサテスト(*1)	良・否	
測定機能検査	NIBP機能		
	測定カフ圧力検定テスト(自動巻付け)		
	0mmHg　0 mmHg	(良)・否	✓
	140mmHg　140 mmHg	(良)・否	✓
	280mmHg　280 mmHg	(良)・否	✓
	測定カフ過大圧テスト		
	299 mmHg	(良)・否	✓
	巻付けカフ圧力検定テスト		
	298 mmHg	(良)・否	✓
	巻付けカフ漏気テスト		
	7 mmHg	(良)・否	✓

	点検項目		判定	処置
測定機能検査	複合テスト			
	巻付け時間	16.4 sec	(良)・否	✓
	加圧時間	15.7 sec	(良)・否	✓
	排気速度			
	250mmHg	6.0 mmHg/sec	(良)・否	✓
	140mmHg	6.1 mmHg/sec	(良)・否	✓
	50mmHg	5.5 mmHg/sec	(良)・否	✓
	急速排気時間	1.9 sec	(良)・否	✓
	測定カフ漏気	2.4 mmHg	(良)・否	✓
	印字のかすれ、印字ズレ		(良)・否	✓
	実測テスト		(良)・否	✓
電気的安全性検査	外装漏れ電流NC	0.001 mA	(良)・否	✓
	外装漏れ電流SFC	0.001 mA	(良)・否	✓

備考	

処置欄：✓確認　／対象外　○部品交換

(*1) HBP-9021 のみ

(点検者控)